

Link do produktu: <https://getribo.com/zestaw-naprawczy-sterownika-5r55w-5r55s-p-173.html>



## Zestaw naprawczy sterownika 5R55W 5R55S

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>792,32 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>225R55WHD2</b>  |
| Kod producenta   | <b>5R55W-HD2</b>   |
| Producent        | <b>Brak</b>        |
| NumeryOE         | <b>5R55W-HD2</b>   |
| Typskrzyni       | <b>5R55W 5R55S</b> |
| Producent        | <b>Transgo</b>     |
| Ref              | <b>70999</b>       |

### Opis produktu

Oferujemy zestaw naprawczy **SK 5R55W** do sterownika hydraulicznego automatycznej skrzyni biegów. Produkt amerykańskiej firmy **TransGo**.

Zawiera części potrzebne do regeneracji sterownika w jego najsłabszych miejscach.

#### Podstawowe elementy zestawu to m.in.:

- zawór sterujący przepływem pompy
- poprawiony zawór TCC/lockup
- narzędzie centrujące pompę
- poprawione pierścienie uszczelniające sprzęgła direct
- części do zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem
- sprężynki sterownika
- instrukcję montażu

#### Typowe problemy skrzyni spowodowane uszkodzeniem sterownika hydraulicznego, które zestaw może pomóc usunąć:

- wibracje pochodzące od konwertera i brak lockupu
- hałaśliwa praca pompy oleju
- kody błędów P1740, P0732, P0733, P0735
- brak jazdy do przodu lub wstecz

Zastosowanie: **pojazdy Ford, Lincoln, Mercury z lat 1999-2010.**

UWAGA: Zestaw nie pomoże w przypadku istotnych uszkodzeń wewnętrznych skrzyni lub konwertera!

Nr katalogowy: **220SK5R55W**